

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«04» июня 2024 г., 41240063170710842025
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление Федеральной
противопожарной службы № 79 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» июня 2024 г., № 2406/079-41/90/ПВГР
(дата составления предписания)

край Камчатский, г Вилючинск, ул Строительная, Дом 1, 84153537362, e-mail: su79@41.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 25 » июня 2024 г., учетный номер 41240063170710842025.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. край Камчатский, г Вилючинск, мкр Центральный, Дом 14
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9"
адрес юридического лица: 684090, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Вилючинск, МКР Центральный, Д.14
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Расстояние от пола до органов управления ручного пожарного извещателя более 1,6 метра, чем нарушены требования 6.6.27 СП 3.13130.2009 свода правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (настоящий свод правил применяется с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
17.03.2025

2. В проёмах противопожарных преград (перегородок 1-го типа), отделяющих расположенные в подвале здания МБД «Детский сад № 9» складские помещения и складское помещение расположенное на первом этаже кла функциональной пожарной опасности Ф5.2 и производственное помещение столярной мастерской расположенное на первом этаже класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 от помещений здания детского сада кла функциональной пожарной опасности Ф1.1, установлены деревянные двери без уплотнений в притворах, пр огнестойкости которых не соответствует нормативному значению EI 30 (противопожарным дверям 2-го типа), нарушены требования, ч. 1, ст. 88 № 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограниче распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решения (настоящий свод правил применяется с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламе требования пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

3. Руководителем организации не организовано внесение в полном объеме информации по эксплуатации систем противопожарной защиты в журнале систем противопожарной защиты.
 Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
 Срок устранения нарушения:
 17.03.2025
4. На объекте защиты не соответствуют программы вводного и первичного противопожарного инструктажа согласно Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требованиям содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
 Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
 Срок устранения нарушения:
 17.03.2025
5. Горизонтальное и вертикальное расстояние между смежно расположенными приборами входящими в СПС и СС менее 50мм, чем нарушены требования п 5.14 СП 484.1311500.2020 свода правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (настоящий свод правил применяется с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
 Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
 Срок устранения нарушения:
 17.03.2025
6. Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, а именно знаки безопасности «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» и «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» нарушены абз. 1 п. 6.2.1 таблица К.1 (F10, F11) ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и радиооповещатели. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (ГОСТ применяется с учетом требований п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
 Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
 Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
 Срок устранения нарушения:
 17.03.2025
7. На объекте защиты шлейф СПС №4 на момент проведения проверки находился в неисправном состоянии
 Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
 Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
17.03.2025

8. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде на территорию МБДОУ «Детский сад № 9», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом не обеспечено дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или их дистанционное открывание при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Срок устранения нарушения:
17.03.2025
9. Инструкция о мерах пожарной безопасности требует переработки согласно разделу XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 392 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования
Срок устранения нарушения:
17.03.2025
10. Световые оповещатели "Выход" входящие в систему пожарной автоматики (СПА) не обеспечены автоматическим контролем линий связи, т.е. не показывают потерю связи (обрыв) на ППКП, чем нарушены требования п. 5.17 СП 484.1311500.2020 свода правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. (настоящий свод правил применяется с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
17.03.2025
11. Точечные дымовые пожарные извещатели расположены на плитках подвесного потолка без использования специальных монтажных комплектов предусмотренных ТД на ИП, чем нарушены требования п. 6.6 СП 484.1311500.2020 свода правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. (настоящий свод правил применяется с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
17.03.2025
12. На объекте защиты не соответствует информация на планах эвакуации действительности (не правильно указаны местоположения огнетушителей на плане эвакуации), чем нарушены требования п. 9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (ГОСТ применяется с учетом требований п. 1 ч. ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности!

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

- 13 На объекте защиты МБДОУ «Детский сад № 9» система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

- 14 При измерении уровня звука СОУЭ на расстоянии 1,5 метра от уровня пола, бралось минимальное значение предел допустимого уровня звука 40 дБа в соответствии с п. 12 таблицы СП 51.13330.2011 Защита от шума. В ходе выборочных измерений звука СОУЭ, уровень звуковых сигналов СОУЭ составил в помещениях 41 дБа, чем нарушены требования п. 6.6 СП 3.13130.2009 свода правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (настоящий свод правил применяется с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

- 15 Электропитание СПС и СОУЭ выполнены с нарушением нормативных требований к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, чем нарушены требования п. 5.1, п. 5.2 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; п. 7.22 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"; п. 11.1.3 ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (настоящий свод правил и ГОСТы применяются с учетом требований п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, являющегося доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным и соответствует законодательству Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)